

トイレインスペクション 結果報告 VOL.1

2020年8月11日実施

現場名

厚生連

結果一覧表

No.	場所	評点	2点	1点	0点
①	1F男子トイレ①	50.0%	4ヶ所	18ヶ所	4ヶ所
②	1F女子トイレ②	41.6%	1ヶ所	13ヶ所	4ヶ所
③	1F身障者用トイレ③	50.0%	2ヶ所	13ヶ所	2ヶ所
④	1F女子トイレ④	38.8%	1ヶ所	12ヶ所	5ヶ所
⑤	1F男子トイレ⑤	38.0%	1ヶ所	17ヶ所	7ヶ所
⑥	1F身障者用トイレ⑥	37.5%	1ヶ所	7ヶ所	6ヶ所
⑦	2F女子トイレ①	50.0%	4ヶ所	10ヶ所	4ヶ所
⑧	2F男子トイレ②	50.0%	2ヶ所	21ヶ所	2ヶ所
⑨	2F身障者用トイレ③	78.5%	6ヶ所	10ヶ所	1ヶ所
⑩	2F女子トイレ④	34.2%	0ヶ所	13ヶ所	6ヶ所
⑪	2F男子トイレ⑤	40.3%	0ヶ所	21ヶ所	5ヶ所
⑫					
⑬					
⑭					
⑮					
⑯					
⑰					
⑱					
⑲					
⑳					
㉑					
㉒					
㉓					
㉔					
㉕					
㉖					
㉗					
㉘					
㉙					
㉚					
全体平均/割合		46.3%	2.0ヶ所	14.1ヶ所	4.2ヶ所
			9.9%	69.5%	20.6%

【インスペクションシート】トイレver.


点検日時/点検者 R2 8/11 14:25 ~ 14:37 佐伯 勇太

現場名/場所 厚生連 ① 男子トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか	✓		
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか	✗		✓
3	天井	埃・クモの巣はないか	✓		
4	照明	埃・クモの巣はないか	✓		
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか	✓		
6	壁面	埃・クモの巣はないか		✓	
7	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか		✓	
8	鏡	高さ2mまでに汚れはないか		✓	
9	鏡	高所部分に汚れはないか		✓	
10	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか		✓	
11	洗面台	金属部分は磨かれているか		✓	
12	洗面台	その他、汚れ・異常はないか		✓	
13	小便器	金属部分は磨かれているか		✓	
14	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		✓	
15	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		✓	
16	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか		✓	
17	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか		✓	
18	小便器	その他、汚れ・異常はないか		✓	
19	大便器	金属部分は磨かれているか			✓
20	大便器	便座・蓋に汚れはないか		✓	
21	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		✓	
22	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか			✓
23	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか			✓
24	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか		✓	
25	大便器	その他、汚れ・異常はないか		✓	
26	SK	臭気・汚れはないか		✓	
			合計点	28 / 26	
			満点	52	
			評点	53.8 50 %	

特記事項

1F男子トイレ①






【インスペクションシート】トイレver.

点検日時/点検者 R2 8/11 14:50~14:57 佐伯 勇太

現場名/場所 厚生連 ② 女子トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか	✓		
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか			✓
3	天井	埃・クモの巣はないか			✓
4	照明	埃・クモの巣はないか		✓	
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか		✓	
6	壁面	埃・クモの巣はないか		✓	
7	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか		/	
8	鏡	高さ2mまでに汚れはないか		✓	
9	鏡	高所部分に汚れはないか		✓	
10	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか		✓	
11	洗面台	金属部分は磨かれているか		✓	
12	洗面台	その他、汚れ・異常はないか		✓	
13	小便器	金属部分は磨かれているか		/	
14	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		/	
15	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		/	
16	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか		/	
17	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか		/	
18	小便器	その他、汚れ・異常はないか		/	
19	大便器	金属部分は磨かれているか		✓	
20	大便器	便座・蓋に汚れはないか		✓	
21	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		✓	
22	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか			✓
23	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか			✓
24	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか		✓	
25	大便器	その他、汚れ・異常はないか		✓	
26	SK	臭気・汚れはないか		/	
			合計点	15	
			満点	36	
			評点	41.6 %	

特記事項



【インスペクションシート】トイレver.




14:39

点検日時/点検者 R2 8/11 ~~8/11~~ ~14:47 佐伯 勇太

現場名/場所 厚生連 ③ 身障者トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか	✓		
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか		✓	
3	天井	埃・クモの巣はないか		✓	
4	照明	埃・クモの巣はないか	✓		
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか		✓	
6	壁面	埃・クモの巣はないか			✓
7	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか		/	
8	鏡	高さ2mまでに汚れはないか		✓	
9	鏡	高所部分に汚れはないか		✓	
10	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか		✓	
11	洗面台	金属部分は磨かれているか		✓	
12	洗面台	その他、汚れ・異常はないか		✓	
13	小便器	金属部分は磨かれているか		/	
14	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		/	
15	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		/	
16	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか		/	
17	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか		/	
18	小便器	その他、汚れ・異常はないか		/	
19	大便器	金属部分は磨かれているか		/	
20	大便器	便座・蓋に汚れはないか		✓	
21	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		✓	
22	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		✓	
23	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか			✓
24	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか		/	
25	大便器	その他、汚れ・異常はないか		✓	
26	SK	臭気・汚れはないか		/	
			合計点	17	
			満点	34	
			評点	50	%

特記事項



【インスペクションシート】トイレver.

点検日時/点検者 R2 8/11 15:46 ~ 15:51 佐伯勇大

現場名/場所 厚生連 ④ 女子トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか	L		
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか			L
3	天井	埃・クモの巣はないか			L
4	照明	埃・クモの巣はないか		L	
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか			L
6	壁面	埃・クモの巣はないか		L	
7	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか		/	
8	鏡	高さ2mまでに汚れはないか		L	
9	鏡	高所部分に汚れはないか		L	
10	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか		L	
11	洗面台	金属部分は磨かれているか		L	
12	洗面台	その他、汚れ・異常はないか		L	
13	小便器	金属部分は磨かれているか		/	
14	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		/	
15	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		/	
16	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか		/	
17	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか		/	
18	小便器	その他、汚れ・異常はないか		/	
19	大便器	金属部分は磨かれているか		L	
20	大便器	便座・蓋に汚れはないか		L	
21	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		L	
22	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか			L
23	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか			L
24	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか		L	
25	大便器	その他、汚れ・異常はないか		L	
26	SK	臭気・汚れはないか		/	
			合計点	14	
			満点	36	
			評点	38.8 %	

特記事項



【インスペクションシート】トイレver.

点検日時/点検者 R2 8/11 15:52 ~ 佐伯 勇太



現場名/場所 厚生連 ~~④~~ ⑤ 男子トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか	✓		
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか			✓
3	天井	埃・クモの巣はないか			✓
4	照明	埃・クモの巣はないか		✓	
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか			✓
6	壁面	埃・クモの巣はないか		✓	
7	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか		/	
8	鏡	高さ2mまでに汚れはないか		✓	
9	鏡	高所部分に汚れはないか		✓	
10	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか		✓	
11	洗面台	金属部分は磨かれているか		✓	
12	洗面台	その他、汚れ・異常はないか		✓	
13	小便器	金属部分は磨かれているか		✓	
14	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		✓	✗
15	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		✗	✓
16	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか		✓	
17	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか		✓	
18	小便器	その他、汚れ・異常はないか		✓	
19	大便器	金属部分は磨かれているか		✓	
20	大便器	便座・蓋に汚れはないか		✓	
21	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		✓	
22	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか			✓
23	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか			✓
24	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか			✓
25	大便器	その他、汚れ・異常はないか		✓	
26	SK	臭気・汚れはないか		✓	

合計点	19
満点	50
評点	38 %

特記事項





【インスペクションシート】トイレver.

点検日時/点検者 R2 8/11 15:58~16:04 佐伯 勇太

現場名/場所 厚生連 ⑥ 身障者トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか	✓		
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか		✓	
3	天井	埃・クモの巣はないか		✓	
4	照明	埃・クモの巣はないか		✓	
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか			✓
6	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか		/	
7	鏡	高さ2mまでに汚れはないか		/	
8	鏡	高所部分に汚れはないか		/	
9	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか			✓
10	洗面台	金属部分は磨かれているか			✓
11	洗面台	その他、汚れ・異常はないか		✓	
12	小便器	金属部分は磨かれているか		/	
13	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		/	
14	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		/	
15	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか		/	
16	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか		/	
17	小便器	その他、汚れ・異常はないか		/	
18	大便器	金属部分は磨かれているか			✓
19	大便器	便座・蓋に汚れはないか		✓	
20	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		✓	
21	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか			✓
22	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか			✓
23	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか		/	
24	大便器	その他、汚れ・異常はないか		✓	
25	SK	臭気・汚れはないか		/	
			合計点	9	
			満点	24	
			評点	37.5	%

特記事項



【インスペクションシート】トイレver.

点検日時/点検者 R2 8/11 15:00~15:10 佐伯 勇太
 現場名/場所 厚生連 2F ① 女子トイレ


No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか	✓		
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか			✓
3	天井	埃・クモの巣はないか		✓	
4	照明	埃・クモの巣はないか	✓		
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか		✓	
6	壁面	埃・クモの巣はないか		✓	
7	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか		/	
8	鏡	高さ2mまでに汚れはないか	✓		
9	鏡	高所部分に汚れはないか	✓		
10	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか		✓	
11	洗面台	金属部分は磨かれているか		✓	
12	洗面台	その他、汚れ・異常はないか		✓	
13	小便器	金属部分は磨かれているか		/	
14	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		/	
15	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		/	
16	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか		/	
17	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか		/	
18	小便器	その他、汚れ・異常はないか		/	
19	大便器	金属部分は磨かれているか			✓
20	大便器	便座・蓋に汚れはないか		✓	
21	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか			✓
22	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか			✓
23	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか		✓	
24	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか		✓	
25	大便器	その他、汚れ・異常はないか		✓	
26	SK	臭気・汚れはないか		/	
			合計点	18	
			満点	36	
			評点	50	%


特記事項

.....

.....

.....






【インスペクションシート】トイレver.

点検日時/点検者 R2 8/11 15:15~ 15:20 佐伯勇大

現場名/場所 厚生連 2F②男子トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか	✓		
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか			✓
3	天井	埃・クモの巣はないか		✓	
4	照明	埃・クモの巣はないか	✓		
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか		✓	
6	壁面	埃・クモの巣はないか		✓	
7	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか		/	
8	鏡	高さ2mまでに汚れはないか		✓	
9	鏡	高所部分に汚れはないか		✓	
10	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか		✓	
11	洗面台	金属部分は磨かれているか		✓	
12	洗面台	その他、汚れ・異常はないか		✓	
13	小便器	金属部分は磨かれているか		✓	
14	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		✓	
15	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		✓	
16	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか		✓	
17	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか		✓	
18	小便器	その他、汚れ・異常はないか		✓	
19	大便器	金属部分は磨かれているか			✓
20	大便器	便座・蓋に汚れはないか		✓	
21	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		✓	
22	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		✓	
23	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか		✓	
24	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか		✓	
25	大便器	その他、汚れ・異常はないか		✓	
26	SK	臭気・汚れはないか		✓	
			合計点	25	
			満点	50	
			評点	50 %	

特記事項








【インスペクションシート】トイレver.

点検日時/点検者 R2 8/11 15:11~15:15 佐伯 勇太

現場名/場所 厚生連 2F③ 身障者トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか	✓		
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか	✓		
3	天井	埃・クモの巣はないか		✓	
4	照明	埃・クモの巣はないか		✓	
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか		✓	
6	壁面	埃・クモの巣はないか		✓	
7	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか		/	
8	鏡	高さ2mまでに汚れはないか	✓		
9	鏡	高所部分に汚れはないか	✓		
10	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか			✓
11	洗面台	金属部分は磨かれているか		✓	
12	洗面台	その他、汚れ・異常はないか		✓	
13	小便器	金属部分は磨かれているか		/	
14	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		/	
15	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		/	
16	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか		/	
17	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか		/	
18	小便器	その他、汚れ・異常はないか		/	
19	大便器	金属部分は磨かれているか		✓	
20	大便器	便座・蓋に汚れはないか	✓		
21	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		✓	
22	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		✓	
23	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか		✓	
24	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか		/	
25	大便器	その他、汚れ・異常はないか	✓		
26	SK	臭気・汚れはないか		/	
			合計点	22	
			満点	28	
			評点	78.5 %	

特記事項



【インスペクションシート】トイレver.


点検日時/点検者 R2 8/11 15:23~15:30 佐伯勇大







現場名/場所 厚生連 2F ④ 女子トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか		✓	
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか		✓	
3	天井	埃・クモの巣はないか			✓
4	照明	埃・クモの巣はないか		✓	
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか			✓
6	壁面	埃・クモの巣はないか			✓
7	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか			✓
8	鏡	高さ2mまでに汚れはないか		✓	
9	鏡	高所部分に汚れはないか		✓	
10	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか		✓	
11	洗面台	金属部分は磨かれているか		✓	
12	洗面台	その他、汚れ・異常はないか		✓	
13	小便器	金属部分は磨かれているか		/	
14	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか			
15	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか			
16	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか			
17	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか			
18	小便器	その他、汚れ・異常はないか			
19	大便器	金属部分は磨かれているか		✓	
20	大便器	便座・蓋に汚れはないか		✓	
21	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		✓	
22	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか			✓
23	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか			✓
24	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか		✓	
25	大便器	その他、汚れ・異常はないか		✓	
26	SK	臭気・汚れはないか			
			合計点	13	
			満点	38	
			評点	34.2	%

特記事項

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--





【インスペクションシート】トイレver.


点検日時/点検者 R2 8/11 15:33~15:40 佐伯勇太

現場名/場所 厚生連 2F⑤ 男子トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか		✓	
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか		✓	
3	天井	埃・クモの巣はないか			✓
4	照明	埃・クモの巣はないか		✓	
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか			✓
6	壁面	埃・クモの巣はないか		✓	
7	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか			✓
8	鏡	高さ2mまでに汚れはないか		✓	
9	鏡	高所部分に汚れはないか		✓	
10	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか		✓	
11	洗面台	金属部分は磨かれているか		✓	
12	洗面台	その他、汚れ・異常はないか		✓	
13	小便器	金属部分は磨かれているか		✓	
14	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		✓	
15	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		✓	
16	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか		✓	
17	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか		✓	
18	小便器	その他、汚れ・異常はないか		✓	
19	大便器	金属部分は磨かれているか		✓	
20	大便器	便座・蓋に汚れはないか		✓	
21	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		✓	
22	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか			✓
23	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか			✓
24	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか		✓	
25	大便器	その他、汚れ・異常はないか		✓	
26	SK	臭気・汚れはないか		✓	
			合計点	21	
			満点	52	
			評点	40.3 %	

特記事項

出入がタレ





トイレインスペクション 結果報告 VOL.2

2021年9月8日実施

現場名

厚生連

結果一覧表

No.	場所	評点	2点	1点	0点
①	新館1F男子トイレ	95.6%	22ヶ所	0ヶ所	1ヶ所
②	新館1F女子トイレ	88.8%	16ヶ所	0ヶ所	2ヶ所
③	新館2F男子トイレ	95.6%	22ヶ所	0ヶ所	1ヶ所
④	新館2F女子トイレ	91.6%	16ヶ所	1ヶ所	1ヶ所
⑤	新館3F男子トイレ	93.4%	21ヶ所	1ヶ所	1ヶ所
⑥	新館3F女子トイレ	94.4%	16ヶ所	2ヶ所	0ヶ所
⑦	2F身障者用トイレ①	71.8%	8ヶ所	7ヶ所	1ヶ所
⑧	2F男子トイレ②	52.1%	3ヶ所	18ヶ所	2ヶ所
⑨	2F女子トイレ③	56.2%	3ヶ所	12ヶ所	1ヶ所
⑩	2F女子トイレ④	61.7%	5ヶ所	11ヶ所	1ヶ所
⑪	2F男子トイレ⑤	66.6%	8ヶ所	16ヶ所	0ヶ所
⑫	1F男子トイレ①	63.0%	7ヶ所	15ヶ所	1ヶ所
⑬	1F女子トイレ②	59.3%	5ヶ所	9ヶ所	2ヶ所
⑭	1F身障者用トイレ③	67.6%	8ヶ所	7ヶ所	2ヶ所
⑮	1F男子トイレ④	93.1%	20ヶ所	1ヶ所	1ヶ所
⑯	1F女子トイレ⑤	93.7%	15ヶ所	0ヶ所	1ヶ所
⑰	1F身障者用トイレ⑥	94.1%	16ヶ所	0ヶ所	1ヶ所
⑱	1F男女共用トイレ⑦	94.1%	15ヶ所	2ヶ所	0ヶ所
⑲					
⑳					
㉑					
㉒					
㉓					
㉔					
㉕					
㉖					
㉗					
㉘					
㉙					
㉚					
全体平均/割合		79.6%	12.6ヶ所	5.7ヶ所	1.1ヶ所
			65.1%	29.4%	5.5%

【インスペクションシート】トイレver.

点検日時/点検者 R3.9/8 13:06 ~ 13:14

佐伯勇太

現場名/場所 厚生連 新館 1F 男子トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか	✓		
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか	✓		
3	天井	埃・クモの巣はないか	✓		
4	照明	埃・クモの巣はないか	✓		
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか			✓
6	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか	✓		
7	鏡	高さ2mまでに汚れはないか	✓		
8	鏡	高所部分に汚れはないか		/	
9	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか	✓		
10	洗面台	金属部分は磨かれているか	✓		
11	洗面台	その他、汚れ・異常はないか	✓		
12	小便器	金属部分は磨かれているか	✓		
13	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか	✓		
14	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか	✓		
15	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか	✓		
16	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか	✓		
17	小便器	その他、汚れ・異常はないか	✓		
18	大便器	金属部分は磨かれているか	✓		
19	大便器	便座・蓋に汚れはないか	✓		
20	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか	✓		
21	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか	✓		
22	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか	✓		
23	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか	✓		
24	大便器	その他、汚れ・異常はないか	✓		
25	SK	臭気・汚れはないか		/	
			合計点	44	
			満点	46	
			評点	95.6 %	








特記事項

.....

.....

.....

.....



【インスペクションシート】トイレver.







点検日時/点検者 R3. 9/8 13:15 ~ 13:25 佐伯 勇太

現場名/場所 厚生連 新館 1F 女子トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか	✓		
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか	✓		
3	天井	埃・クモの巣はないか	✓		
4	照明	埃・クモの巣はないか	✓		
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか			✓
6	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか			✓
7	鏡	高さ2mまでに汚れはないか	✓		
8	鏡	高所部分に汚れはないか			
9	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか	✓		
10	洗面台	金属部分は磨かれているか	✓		
11	洗面台	その他、汚れ・異常はないか	✓		
12	小便器	金属部分は磨かれているか			
13	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか			
14	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか			
15	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか			
16	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか			
17	小便器	その他、汚れ・異常はないか			
18	大便器	金属部分は磨かれているか	✓		
19	大便器	便座・蓋に汚れはないか	✓		
20	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか	✓		
21	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか	✓		
22	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか	✓		
23	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか	✓		
24	大便器	その他、汚れ・異常はないか	✓		
25	SK	臭気・汚れはないか	✓		
			合計点	32	
			満点	36	
			評点	88.8	%

特記事項

6 窓まわり ホコリ タタミ 女子トイレ



【インスペクションシート】トイレver.

点検日時/点検者 R3. 9/8 13:26 ~ 13:32 佐伯 勇太

現場名/場所 厚生連 新館 2F 男子トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか	✓		
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか	✓		
3	天井	埃・クモの巣はないか	✓		
4	照明	埃・クモの巣はないか	✓		
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか			✓
6	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか	✓		
7	鏡	高さ2mまでに汚れはないか	✓		
8	鏡	高所部分に汚れはないか			
9	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか	✓		
10	洗面台	金属部分は磨かれているか	✓		
11	洗面台	その他、汚れ・異常はないか	✓		
12	小便器	金属部分は磨かれているか	✓		
13	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか	✓		
14	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか	✓		
15	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか	✓		
16	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか	✓		
17	小便器	その他、汚れ・異常はないか	✓		
18	大便器	金属部分は磨かれているか	✓		
19	大便器	便座・蓋に汚れはないか	✓		
20	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか	✓		
21	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか	✓		
22	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか	✓		
23	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか	✓		
24	大便器	その他、汚れ・異常はないか	✓		
25	SK	臭気・汚れはないか			
			合計点	44	
			満点	46	
			評点	95.6 %	







特記事項

.....

.....

.....

.....



【インスペクションシート】トイレver.

点検日時/点検者 R3 9/8 13:32 ~ 13:39








佐伯勇大

現場名/場所 厚生連 新館 2F 女子トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか	✓		
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか	✓		
3	天井	埃・クモの巣はないか	✓		
4	照明	埃・クモの巣はないか	✓		
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか		✓	
6	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか			✓
7	鏡	高さ2mまでに汚れはないか	✓		
8	鏡	高所部分に汚れはないか			
9	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか	✓		
10	洗面台	金属部分は磨かれているか	✓		
11	洗面台	その他、汚れ・異常はないか	✓		
12	小便器	金属部分は磨かれているか			
13	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか			
14	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか			
15	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか			
16	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか			
17	小便器	その他、汚れ・異常はないか			
18	大便器	金属部分は磨かれているか	✓		
19	大便器	便座・蓋に汚れはないか	✓		
20	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか	✓		
21	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか	✓		
22	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか	✓		
23	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか	✓		
24	大便器	その他、汚れ・異常はないか	✓		
25	SK	臭気・汚れはないか	✓		
			合計点	33	
			満点	36	
			評点	91.6 %	

特記事項

5	キレイ
6	虫 ホコリ



【インスペクションシート】トイレver.

点検日時/点検者 R3. 9/8 13:40 ~ 13:47 佐伯 勇太

現場名/場所 厚生連 新館 3F 男子トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか	L		
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか	L		
3	天井	埃・クモの巣はないか	L		
4	照明	埃・クモの巣はないか	L		
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか			L
6	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか		L	
7	鏡	高さ2mまでに汚れはないか	L		
8	鏡	高所部分に汚れはないか		/	
9	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか	L		
10	洗面台	金属部分は磨かれているか	L		
11	洗面台	その他、汚れ・異常はないか	L		
12	小便器	金属部分は磨かれているか	L		
13	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか	L		
14	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか	L		
15	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか	L		
16	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか	L		
17	小便器	その他、汚れ・異常はないか	L		
18	大便器	金属部分は磨かれているか	L		
19	大便器	便座・蓋に汚れはないか	L		
20	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか	L		
21	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか	L		
22	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか	L		
23	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか	L		
24	大便器	その他、汚れ・異常はないか	L		
25	SK	臭気・汚れはないか		/	
			合計点	43	
			満点	46	
			評点	93.4 %	








特記事項

.....

.....

.....

.....



【インスペクションシート】トイレver.

点検日時/点検者

R3.9/8

13:47 ~ 13:54

佐伯 勇太

現場名/場所

厚生連









新館

3F 女子トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか	✓		
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか	✓		
3	天井	埃・クモの巣はないか	✓		
4	照明	埃・クモの巣はないか	✓		
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか		✓	
6	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか		✓	
7	鏡	高さ2mまでに汚れはないか	✓		
8	鏡	高所部分に汚れはないか			
9	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか	✓		
10	洗面台	金属部分は磨かれているか	✓		
11	洗面台	その他、汚れ・異常はないか	✓		
12	小便器	金属部分は磨かれているか			
13	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか			
14	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか			
15	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか			
16	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか			
17	小便器	その他、汚れ・異常はないか			
18	大便器	金属部分は磨かれているか	✓		
19	大便器	便座・蓋に汚れはないか	✓		
20	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか	✓		
21	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか	✓		
22	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか	✓		
23	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか	✓		
24	大便器	その他、汚れ・異常はないか	✓		
25	SK	臭気・汚れはないか	✓		
			合計点	34	
			満点	36	
			評点	94.4%	

特記事項

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>



【インスペクションシート】トイレver.

点検日時/点検者

R3 9/8 13:58 ~ 14:06

佐伯 勇太

現場名/場所

厚生連








2F ① 身障者トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか	✓		
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか	✓		
3	天井	埃・クモの巣はないか			✓
4	照明	埃・クモの巣はないか		✓	
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか		✓	
6	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか		✓	
7	鏡	高さ2mまでに汚れはないか	✓		
8	鏡	高所部分に汚れはないか		✓	
9	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか		✓	
10	洗面台	金属部分は磨かれているか	✓		
11	洗面台	その他、汚れ・異常はないか	✓		
12	小便器	金属部分は磨かれているか		✓	
13	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		✓	
14	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		✓	
15	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか		✓	
16	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか		✓	
17	小便器	その他、汚れ・異常はないか		✓	
18	大便器	金属部分は磨かれているか	✓		
19	大便器	便座・蓋に汚れはないか	✓		
20	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか	✓		
21	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		✓	
22	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか		✓	
23	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか		✓	
24	大便器	その他、汚れ・異常はないか		✓	
25	SK	臭気・汚れはないか		✓	
			合計点	23	
			満点	32	
			評点	71.8%	

特記事項

3 ホコリ

9 水がカ出てくる



【インスペクションシート】トイレver.

点検日時/点検者

R3 9/8

14:06 ~ 14:16

佐伯 勇太

現場名/場所

厚生連

2F ②








男子トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか	✓		
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか		✓	
3	天井	埃・クモの巣はないか		✓	
4	照明	埃・クモの巣はないか			✓
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか		✓	
6	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか		/	
7	鏡	高さ2mまでに汚れはないか	✓		
8	鏡	高所部分に汚れはないか		/	
9	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか		✓	
10	洗面台	金属部分は磨かれているか	✓		
11	洗面台	その他、汚れ・異常はないか		✓	
12	小便器	金属部分は磨かれているか		✓	
13	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		✓	
14	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		✓	
15	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか		✓	
16	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか		✓	
17	小便器	その他、汚れ・異常はないか		✓	
18	大便器	金属部分は磨かれているか		✓	
19	大便器	便座・蓋に汚れはないか		✓	
20	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		✓	
21	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		✓	
22	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか		✓	
23	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか			✓
24	大便器	その他、汚れ・異常はないか		✓	
25	SK	臭気・汚れはないか		✓	
			合計点	24	
			満点	46	
			評点	52.1 %	

特記事項

25	黒ずみ
23	ティッシュカス 付着
16	尿シミ?





【インスペクションシート】トイレver.



点検日時/点検者 R3. 9/8 14:16 ~ 14:25 佐伯勇太

現場名/場所 厚生連 2F ③ 女子トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか	L		
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか		L	
3	天井	埃・クモの巣はないか		L	
4	照明	埃・クモの巣はないか			L
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか		L	
6	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか		L	
7	鏡	高さ2mまでに汚れはないか	L		
8	鏡	高所部分に汚れはないか		L	
9	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか		L	
10	洗面台	金属部分は磨かれているか	L		
11	洗面台	その他、汚れ・異常はないか		L	
12	小便器	金属部分は磨かれているか		L	
13	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		L	
14	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		L	
15	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか		L	
16	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか		L	
17	小便器	その他、汚れ・異常はないか		L	
18	大便器	金属部分は磨かれているか		L	
19	大便器	便座・蓋に汚れはないか		L	
20	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		L	
21	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		L	
22	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか		L	
23	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか		L	
24	大便器	その他、汚れ・異常はないか		L	
25	SK	臭気・汚れはないか		L	
			合計点	18	
			満点	32	
			評点	56.2 %	

特記事項

23 一部不コリ
 18 キレイになった



【インスペクションシート】トイレver.






点検日時/点検者 R3 9/8 14:26 ~ 14:36 佐伯 勇太

現場名/場所 厚生連 2F ④ 女子トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか		L	
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか		L	
3	天井	埃・クモの巣はないか		L	
4	照明	埃・クモの巣はないか	L		
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか	L		
6	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか			L
7	鏡	高さ2mまでに汚れはないか	L		
8	鏡	高所部分に汚れはないか			
9	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか		L	
10	洗面台	金属部分は磨かれているか	L		
11	洗面台	その他、汚れ・異常はないか		L	
12	小便器	金属部分は磨かれているか			
13	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか			
14	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか			
15	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか			
16	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか			
17	小便器	その他、汚れ・異常はないか			
18	大便器	金属部分は磨かれているか	L		
19	大便器	便座・蓋に汚れはないか		L	
20	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		L	
21	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		L	
22	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか		L	
23	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか		L	
24	大便器	その他、汚れ・異常はないか		L	
25	SK	臭気・汚れはないか			
			合計点	21	
			満点	34	
			評点	61.7 %	

特記事項

3 一部黒ずみ
21 一部水アカ



【インスペクションシート】トイレver.


点検日時/点検者 R3.9/8 14:37 ~ 14:48 佐伯勇太

現場名/場所 厚生連 2F ⑤ 男子トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか		✓	
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか		✓	
3	天井	埃・クモの巣はないか		✓	
4	照明	埃・クモの巣はないか	✓		
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか	✓		
6	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか		✓	
7	鏡	高さ2mまでに汚れはないか	✓		
8	鏡	高所部分に汚れはないか			
9	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか		✓	
10	洗面台	金属部分は磨かれているか	✓		
11	洗面台	その他、汚れ・異常はないか		✓	
12	小便器	金属部分は磨かれているか		✓	
13	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか	✓		
14	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		✓	
15	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか	✓		
16	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか		✓	
17	小便器	その他、汚れ・異常はないか		✓	
18	大便器	金属部分は磨かれているか	✓		
19	大便器	便座・蓋に汚れはないか		✓	
20	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか	✓		
21	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		✓	
22	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか		✓	
23	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか		✓	
24	大便器	その他、汚れ・異常はないか		✓	
25	SK	臭気・汚れはないか		✓	
			合計点	32	
			満点	48	
			評点	66.6 %	

特記事項

ステンレス 手垢
壁 一部 汚水
25 黒ずみ



【インスペクションシート】トイレver.



点検日時/点検者 R3. 9/8 14:52 ~ 15:04 佐伯 勇太

現場名/場所 厚生連 1F ①男子トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか	L		
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか		L	
3	天井	埃・クモの巣はないか	L		
4	照明	埃・クモの巣はないか			L
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか	L		
6	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか		L	
7	鏡	高さ2mまでに汚れはないか	L		
8	鏡	高所部分に汚れはないか		L	
9	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか		L	
10	洗面台	金属部分は磨かれているか	L		
11	洗面台	その他、汚れ・異常はないか		L	
12	小便器	金属部分は磨かれているか		L	
13	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか	L		
14	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		L	
15	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか	L		
16	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか		L	
17	小便器	その他、汚れ・異常はないか		L	
18	大便器	金属部分は磨かれているか		L	
19	大便器	便座・蓋に汚れはないか		L	
20	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		L	
21	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		L	
22	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか		L	
23	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか		L	
24	大便器	その他、汚れ・異常はないか		L	
25	SK	臭気・汚れはないか		L	
			合計点	29	
			満点	46	
			評点	63	%

特記事項

21	水垢が出ている
22	//



【インスペクションシート】トイレver.





点検日時/点検者 R3 9/8 15:05 ~ 15:15 佐伯 勇太

現場名/場所 厚生連 1F ㊟ 女子トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか	✓		
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか		✓	
3	天井	埃・クモの巣はないか		✓	
4	照明	埃・クモの巣はないか			✓
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか	✓		
6	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか			
7	鏡	高さ2mまでに汚れはないか	✓		
8	鏡	高所部分に汚れはないか			
9	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか	✓		
10	洗面台	金属部分は磨かれているか	✓		
11	洗面台	その他、汚れ・異常はないか		✓	
12	小便器	金属部分は磨かれているか			
13	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか			
14	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか			
15	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか			
16	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか			
17	小便器	その他、汚れ・異常はないか			
18	大便器	金属部分は磨かれているか		✓	
19	大便器	便座・蓋に汚れはないか		✓	
20	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		✓	
21	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		✓	
22	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか		✓	
23	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか			✓
24	大便器	その他、汚れ・異常はないか		✓	
25	SK	臭気・汚れはないか			
			合計点	19	
			満点	32	
			評点	59.3%	

特記事項

18 一部 鉄部 水垢



【インスペクションシート】トイレver.


点検日時/点検者 R3、9/8 15:16 ~ 15:25 佐伯 勇太

現場名/場所 厚生連 1F③身障者トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか		✓	
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか	✓		
3	天井	埃・クモの巣はないか	✓		
4	照明	埃・クモの巣はないか			✓
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか		✓	
6	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか			
7	鏡	高さ2mまでに汚れはないか	✓		
8	鏡	高所部分に汚れはないか			✓
9	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか	✓		
10	洗面台	金属部分は磨かれているか	✓		
11	洗面台	その他、汚れ・異常はないか	✓		
12	小便器	金属部分は磨かれているか			
13	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか			
14	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか			
15	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか			
16	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか			
17	小便器	その他、汚れ・異常はないか			
18	大便器	金属部分は磨かれているか	✓		
19	大便器	便座・蓋に汚れはないか		✓	
20	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか	✓		
21	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		✓	
22	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか		✓	
23	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか		✓	
24	大便器	その他、汚れ・異常はないか		✓	
25	SK	臭気・汚れはないか			
			合計点	23	
			満点	34	
			評点	67.6 %	

特記事項

8 ホコリ



【インスペクションシート】トイレver.

点検日時/点検者 R3⁹/8 15:27 ~ 15:33 佐伯勇大

現場名/場所 厚生連 1F ④ 男子トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか	✓		
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか	✓		
3	天井	埃・クモの巣はないか	✓		
4	照明	埃・クモの巣はないか	✓		
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか			L
6	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか		/	
7	鏡	高さ2mまでに汚れはないか	✓		
8	鏡	高所部分に汚れはないか		/	
9	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか	✓		
10	洗面台	金属部分は磨かれているか	✓		
11	洗面台	その他、汚れ・異常はないか	✓		
12	小便器	金属部分は磨かれているか	✓		
13	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか	✓		
14	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		L	
15	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか	✓		
16	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか	✓		
17	小便器	その他、汚れ・異常はないか	✓		
18	大便器	金属部分は磨かれているか	✓		
19	大便器	便座・蓋に汚れはないか	✓		
20	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか	✓		
21	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか	✓		
22	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか	✓		
23	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか	✓		
24	大便器	その他、汚れ・異常はないか	✓		
25	SK	臭気・汚れはないか		/	
			合計点	41	
			満点	44	
			評点	93.1 %	





特記事項

.....

.....

.....

.....



【インスペクションシート】トイレver.

点検日時/点検者 R3.9/8 15:33 ~ 15:39 佐伯 勇大

現場名/場所 厚生連 ⑤ 女子トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか	✓		
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか	✓		
3	天井	埃・クモの巣はないか	✓		
4	照明	埃・クモの巣はないか	✓		
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか			✓
6	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか		✓	
7	鏡	高さ2mまでに汚れはないか	✓		
8	鏡	高所部分に汚れはないか		✓	
9	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか	✓		
10	洗面台	金属部分は磨かれているか	✓		
11	洗面台	その他、汚れ・異常はないか	✓		
12	小便器	金属部分は磨かれているか		✓	
13	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		✓	
14	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		✓	
15	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか		✓	
16	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか		✓	
17	小便器	その他、汚れ・異常はないか		✓	
18	大便器	金属部分は磨かれているか	✓		
19	大便器	便座・蓋に汚れはないか	✓		
20	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか	✓		
21	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか	✓		
22	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか	✓		
23	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか	✓		
24	大便器	その他、汚れ・異常はないか	✓		
25	SK	臭気・汚れはないか		✓	
			合計点	30	
			満点	32	
			評点	93.7 %	








特記事項

.....

.....

.....

.....





【インスペクションシート】トイレver.

点検日時/点検者 R3.9/8 15:40 ~ 15:47 佐伯 勇太

現場名/場所 厚生連 ⑥ 身障者トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか	✓		
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか	✓		
3	天井	埃・クモの巣はないか	✓		
4	照明	埃・クモの巣はないか	✓		
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか			✓
6	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか		✓	
7	鏡	高さ2mまでに汚れはないか	✓		
8	鏡	高所部分に汚れはないか		✓	
9	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか	✓		
10	洗面台	金属部分は磨かれているか	✓		
11	洗面台	その他、汚れ・異常はないか	✓		
12	小便器	金属部分は磨かれているか		✓	
13	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか		✓	
14	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか		✓	
15	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか		✓	
16	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか		✓	
17	小便器	その他、汚れ・異常はないか		✓	
18	大便器	金属部分は磨かれているか	✓		
19	大便器	便座・蓋に汚れはないか	✓		
20	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか	✓		
21	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか	✓		
22	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか	✓		
23	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか	✓		
24	大便器	その他、汚れ・異常はないか	✓		
25	SK	臭気・汚れはないか	✓		
			合計点	32	
			満点	34	
			評点	94.1	%

特記事項



【インスペクションシート】トイレver.

点検日時/点検者 R3 9/8 15:50 ~ 16:00 佐伯 勇太

現場名/場所 厚生連 1F ㊦ 男女共用トイレ

No.	対象	評価のポイント	2	1	0
1	全体	臭気はないか	✓		
2	床面	ワックスの黒ずみなど、蓄積した汚れはないか	✓		
3	天井	埃・クモの巣はないか	✓		
4	照明	埃・クモの巣はないか	✓		
5	換気扇・換気口	埃・クモの巣はないか		✓	
6	窓	ガラス面・サッシなどに汚れはないか		✓	
7	鏡	高さ2mまでに汚れはないか	✓		
8	鏡	高所部分に汚れはないか			
9	洗面台	洗面ボウルに水垢などの汚れはないか	✓		
10	洗面台	金属部分は磨かれているか	✓		
11	洗面台	その他、汚れ・異常はないか	✓		
12	小便器	金属部分は磨かれているか			
13	小便器	衛生陶器の外側に汚れはないか			
14	小便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか			
15	小便器	目皿・トラップに尿石などの汚れはないか			
16	小便器	床面に尿の飛び散りによる汚れの蓄積はないか			
17	小便器	その他、汚れ・異常はないか			
18	大便器	金属部分は磨かれているか	✓		
19	大便器	便座・蓋に汚れはないか	✓		
20	大便器	衛生陶器の外側に汚れはないか	✓		
21	大便器	衛生陶器の内側に水垢・尿石などの汚れはないか	✓		
22	大便器	ウォッシュレットに汚れはないか	✓		
23	大便器	個室の壁面(外面・内面)に汚れはないか	✓		
24	大便器	その他、汚れ・異常はないか	✓		
25	SK	臭気・汚れはないか			
			合計点	32	
			満点	34	
			評点	94.1%	

特記事項

5	ホコリ
6	" 小

